

# 唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块土壤污染状况调查报告

河北冀东建设工程有限公司 二〇二一年一月 项目名称: 唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块土 壤污染状况调查

委托单位: 唐山新拓房地产开发有限公司

编制单位:河北冀东建设工程有限公司

样品采集及检测单位: 唐山众联环境检测有限公司

董事长:杨文

总经理: 林 炜

总工程师: 杨春龙

项目负责:赵青松

技术负责: 普 强

# 编写人员:

| 姓名  | 专业 | 承担工作      | 签字 |
|-----|----|-----------|----|
| 张振博 |    | 资料整理、报告编写 |    |
| 王冬喜 |    | 资料整理、报告编写 |    |
| 刘建军 |    | 现场踏勘、资料整理 |    |
| 张佩琪 |    | 现场踏勘、资料整理 |    |
| 普强  |    | 报告审核      |    |

# 《唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块土壤污染状 况调查报告》专家评审意见

2021年2月7日, 唐山市生态环境局会同唐山市自然资源和规划局组织召 开了《唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块土壤污染状况调查报告》(以 下简称《报告》) 专家评审会,参加会议的有唐山市生态环境局路南区分局、唐 山市自然资源和规划局路南区分局、委托单位唐山新拓房地产开发有限公司和报 告编制单位河北冀东建设工程有限公司等单位代表。会议邀请了3位专家组成专 家组(名单附后)。与会专家听取了报告编制单位的汇报,经质询和讨论,形成 专家评审意见如下:

一、编制单位根据国家和河北省建设用地相关技术规定和标准要求, 开展了 唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块土壤污染状况调查工作,并编制了 报告,并编制了报告,土壤污染物监测结果符合 GB36600-2018 中第一类用地风 险筛洗值,该报告技术路线合理,内容较完整,数据详实,结论可信。

专家组一致同意报告通过评审,报告修改完善并经专家组长确认后可以作为 该地块下一步环境管理的工作依据。

- 二、报告需要完善的主要内容
- 1. 进一步完善环境水文地质特征,细化地块利用历史。
- 2. 细化质量控制和质量管理措施,完善附图及附件。

专家组组长:

专家组成员: 英弘 多洲

2021年2月7日

# 唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块土壤污染状况调查报告 专家评审会专家组名单

2021年2月7日

| 职务 | 姓 名 | 工作单位         | 职 称 |
|----|-----|--------------|-----|
| 组长 | 徐铁兵 | 河北省生态环境科学研究院 | 高工  |
| 成员 | 单 强 | 河北省地质环境监测院   | 高工  |
| 成员 | 马立明 | 河北省地矿局第二地质大队 | 高工  |
|    |     |              |     |
|    |     |              |     |

### 唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块土壤污染状况调查报告 评审专家签到表

| 序号 | 姓名  | 单位           | 职务/职称 | 联系方式        | 邮箱                  | 签名   |
|----|-----|--------------|-------|-------------|---------------------|------|
| 1  | 徐铁兵 | 河北省生态环境科学研究院 | 高工    | 13081126390 | 375649108@qq.com    | 海铁皂  |
| 2  | 单 强 | 河北省地质环境监测院   | 高工    | 15102533329 | 15102533329@163.com | 单张   |
| 3  | 马立明 | 河北省地矿局第二地质大队 | 高工    | 13933400006 | 13933400006@163.com | Binn |
| 4  |     |              |       |             |                     |      |
| 5  |     |              |       |             |                     |      |
| 6  |     |              |       |             |                     |      |

# 1. 前言

唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块位于唐山市路南区燕新路以东、艺文道以南、达湖路以西、文达街以北 (B-06 西侧), 地块面积为 32330.52 m² (约合 48.50 亩)。该场地规划用地性质为居住用地[二类居住用地 (R2)]和商业服务业设施用地[其他服务设施用地 (B9)]。

我公司组织专业技术人员成立项目组,对该地块进行资料收集、现场踏勘及人员访谈工作,并对资料进行了深入分析,形成该地块调查的调查方案,经现场采样、样品检测、数据分析等工作,在此基础上,编制《唐山市南湖西北侧地块三剩余地块B-14 地块土壤污染状况调查报告》

# 2. 概述

### 2.1 调查的目的和原则

本地块调查的目的是:

- (1) 通过对地块进行污染状况调查,识别潜在污染区域
- (2) 为该地块未来利用方向的决策提供依据

本次土壤污染状况调查的基本原则如下:

- (1) 针对性原则
- (2) 规范性原则
- (3) 可操作性原则

### 2.2 调查范围

本次调查范围为唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块,该地块位于唐山市路南区燕新路以东、艺文道以南、达湖路以西、文达街以北(B-06 西侧),地块调查面积为 32330.52 m² (约合 48.50 亩)。

# 2. 4 调查方法

#### 2.4.1 技术路线

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),本次调查工作的主要技术路线为:资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈、初步采样分析工作计划的制订、现场采样、数据评估与分析,并依据分析结果明确是否需要开展

详细采样分析。

# 2.4.2 工作内容

本次地块环境调查工作的内容主要包括以下三方面:

- (1) 污染识别
- (2) 取样监测
- (3) 结果评价

# 3. 地块概况

### 3.1 区域环境状况

#### 3.1.1 地理位置

唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块, 位于唐山市路南区

#### 3.1.2 地形地貌

本地块所处地貌单元位于河北省唐山市路南区行政范围, 唐山地势北高南低, 为北山南海中部平原, 全市总面积 13472km<sup>2</sup>。

#### 3.1.3 气候气象

工作区属暖温带大陆性季风气候

### 3.1.4 地表水系

本地块附近的地表水体主要为环城水系。

#### 3.1.5 工程地质条件

场地地层主要为第四纪冲洪积形成的冲、洪积物

# 3.1.6 水文地质条件

根据《唐山市市区第四系浅层水 2015 年年末水位埋深及标高等值线图 (1: 50000)》得知地块地下水流向为自东北向西南流

# 3.2 敏感目标

| <b>我 6 6 地</b> 次 |               |      |       |  |  |
|------------------|---------------|------|-------|--|--|
| 序号               | 名 称           | 位置关系 | 距离(m) |  |  |
| 1                | 郑各庄           | 北    | 300   |  |  |
| 2                | 唐山市第九中学       | 东北   | 960   |  |  |
| 3                | 环城水系          | 西    | 300   |  |  |
| 4                | 赵各庄           | 西    | 340   |  |  |
| 5                | 铁芝庄村          | 南    | 10    |  |  |
| 6                | 新袁庄村          | 东南   | 370   |  |  |
| 7                | 唐山市路南区南湖第一幼儿园 | 西南   | 611   |  |  |
| 8                | 新艾庄村          | 东    | 758   |  |  |
| 9                | 南湖公园          | 东南   | 940   |  |  |

表 3-3 地块敏感目标关系表

### 3.3 地块的使用历史和现状

#### 3.3.1 地块历史

地块的利用历史主要通过卫星影像、相关资料、实地调查,并辅助人员访谈、 网上查询等方法获取。经过卫星历史影像查询和人员访谈,确定该地块 2002 年至 2012 年为场地为居民区,2012 年开始闲置至今。因卫星历史影像只能追溯至 2002 年,经过现场人员访谈表得知,地块在上世纪 90 年代仍为农村居民区,铁艾庄村部分区域 2012 年拆除。历史上无生产企业。

#### 3.3.2 地块现状

根据 2020 年 10 月卫星历史影像、以及 2021 年 1 月 14 日现场人员踏勘等渠道(现场踏勘结果与卫星影像图基本一致),

#### 3.3.3 地块利用规划

根据《唐山市城乡规划条例》唐山市自然资源和规划局对该项目方案进行公示。规定本地块用于唐山市南湖西北侧地块三剩余地块(B-14 地块),总面积为32330.52m²,用地性质为为居住用地[二类居住用地(R2)]和商业服务业设施用地[其他服务设施用地(B9)],用于建设社会福利设施、医疗卫生设施、市政设施,垃圾转运站。

#### 3.3.4 地下水利用规划

唐山市南湖西北侧地块三剩余地块 B-14 地块周边无水源地。

# 3.4 相邻地块的使用历史和现状

本地块内及周边区域土地利用历史及变迁卫星影像图如下:

- (1) 历史影像追溯至2002年, 本地块大部分为村庄, 少部分为农用地,
- (2) 根据 2009 年卫星影像显示,本地块与 2002 年卫星影像显示相同,大部分为村庄,少部分为农用地,
- (3) 根据 2013 年卫星影像显示,本地块与 2009 年卫星影像显示不同,地块已经整体拆除,为闲置地块。
- (4) 根据 2017 年卫星影像显示,本地块与 2013 年卫星影像显示不同,地 块南侧铁艾庄村和新袁庄村已经平改建成,北侧郑各庄村东部区域已经有部分平

改完成, 地块周边其他区域未出现明显变化。

- (5) 根据 2019 年历史卫星影像显示本地块没有明显变化。地块北侧郑各庄村已经整体平改完成,地块周边其他区域未出现明显变化。
- (6) 根据 2020 年历史卫星影像显示与 2019 年卫星影像相同,区域未出现变化。

# 5. 现场采样和质量控制

### 5.1 土壤采样方案

#### 5.1.1 布设原则与方法

#### (1) 布点依据

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)等

#### (2) 布点原则

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部 2017 年第 72 号) 对于监测采样点位的布设要求:初步调查阶段,地块面积≤5000m²,土壤采样点位数不少于 3 个;地块面积>5000m²,土壤采样点位数不少于 6 个

#### (3) 采样深度确定原则

本地块历史上主要为居民区,一少部分区域为耕地,按照当地的耕种习惯,耕地扰动土层的深度一般不超过30cm。

# 5.4质量控制与质量管理

本项目的质量控制和质量管理分现场采样、样品流转和实验室分析的质量控制三个部分。

# 6. 结果和评价

# 6.2 分析检测结果

本地块共采集土壤原状样品 12 组,平行样品 2 组,合计 14 组,检测项目为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中基本项 45 项+pH1 项+六六六总量+滴滴涕总量。土壤检出物质检测数据结果如下:

# 6.3 结果分析和评价

#### 土壤检测结果评价:

重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬): 地块所有样品重金属均有检出:地块所有样品均未检出六价铬。

挥发性有机物: 地块所有样品均未检出挥发性有机物。

半挥发性有机物: 地块所有样品均未检出半挥发性有机物。

六六六总量、滴滴涕总量均未检出。

根据调查结果,本次检出的物质均未超出筛选值,可认定场地地块不属于污染地块。其中场地特征污染物的检出结果及检出位置汇总见表 6-4 所示。

# 7. 结论和建议

# 7.1 结论

- 1、重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬): 地块所有样品重金属均有 检出,所有检测数值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试 行)》GB36600-2018 中第一类用地标准,地块所有样品均未检出六价铬。挥发性 有机物:均未检出,半挥发性有机物:均未检出,六六六总量、滴滴涕总量均未 检出。
- 2、本地块不属于污染地块,土壤环境质量达到第一类建设用地标准,可作为居住用地安全利用。

# 7.2建议